



**Extel  
nouveau  
2012**

Disponibilité :  
**dès Juillet**

## LILLY

### Visiophone de porte

Extel vous présente son tout nouvel arrivant dans la gamme portier !

*Petit scénario tout simple pour comprendre d'emblée l'utilité du LILLY :*

Mme Martin a une mauvaise vision et sans ses lunettes elle n'y voit quasiment rien. Seule dans son appartement devient la cible idéale de personnes mal attentionnées.

Lorsque quelqu'un sonne, voyant mal à travers son judas elle préfère, par peur, garder sa porte fermée.

Aujourd'hui avec le nouveau visiophone de porte LILLY, Extel apporte LA solution au judas traditionnel. Rapide à installer et sans travaux Mme Martin est ravie de sa nouvelle acquisition. Elle peut désormais voir en toute sécurité les visiteurs qui sonnent à sa porte sur un écran de 7cm et peut même effectuer un zoom 3 fois si elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'a plus besoin d'enlever ses lunettes pour tenter de voir à travers le judas, et surtout elle n'a plus peur d'ouvrir la porte. Sa famille est rassurée de la savoir en sécurité.

*Ce scénario peut être identique pour vos enfants que vous laissez seuls à la maison si vous devez vous absenter.*



➔ **Installation et utilisation simple et rapide : montage en moins de 5 minutes. Prévu pour les portes de 35 à 105 mm d'épaisseur.**

➔ **Zoom x 3 pour une meilleure vision**

➔ **Assurance de la sécurité et du contrôle pour des personnes âgées et des enfants en appartement.**

Les newsletters précédentes sont téléchargeables sur notre site internet : [www.cfi-extel.com](http://www.cfi-extel.com)

rubrique «Actualités» en haut à droite

facebook



la page Extel à l'ère de la nouvelle interface Facebook : mise en valeur des photos et déroulement historique




## Le saviez-vous ?

**Quelles sont les sécurités à prévoir avec un automatisme de portail ?**

**Sont-elles obligatoires ? A quoi servent-elles ?**

A partir du moment où il y a un mouvement mécanique, et qui plus est, automatique, des précautions sont à prendre au niveau des sécurités :



**1 Le gyrophare : C'est un avertisseur !** Il est obligatoire si votre portail donne directement sur la voie publique. Il permet d'avertir qu'il va y avoir un mouvement mécanique et donc un danger potentiel. C'est pourquoi, il s'allume quelques secondes avant le mouvement du portail.

**2 Les photocellules : Elles sont obligatoires** pour une fermeture automatique (après une temporisation réglable). Elles remplacent la vérification visuelle que vous auriez eue, si vous aviez lancé la commande à distance. Elles se placent sur l'extérieur et protègent lors de la fermeture du portail.

**3 L'éclairage de zone : Attention, il ne faut pas le confondre avec l'éclairage de votre allée !** C'est un complément au gyrophare. Le WEATCR2 permet de commander en même temps que le mouvement et automatiquement, l'éclairage de la zone dangereuse. Votre gyrophare indique qu'il va y avoir un mouvement mécanique, l'éclairage de zone indique où.

**4 La barre palpeuse : WEATDT80301, une option de sécurité importante** pour éliminer les zones de cisaillement (à mettre sur le poteau d'un système coulissant, par exemple) et les zones de coincement (dans la zone d'écoinçon pour un système à battants, par exemple). Dès qu'on appuie dessus, on stoppe immédiatement l'action de l'automatisme.

**5 L'éclairage d'allée : c'est un confort.** Il est indépendant du fonctionnement de l'automatisme. Il se commande via une touche de la télécommande. Pour cela, il suffit d'un TRANSMY (récepteur+2 télécommandes) et un télérupteur 12V réf. 842000 chez Extel.

**6 Protection ampère métrique :** L'automatisme est bien évidemment équipé de protections internes. Dès qu'une pression est appliquée sur le vantail, l'automatisme stoppe le mouvement avant de libérer la pression sur l'obstacle.

**7 Photocellules pour protéger l'ouverture (WEATPC3):** Bien sûr elles s'installent après les vantaux, sur un poteau ou un mur. Elles sont actives à l'ouverture, évitant ainsi que le portail ne s'ouvre sur une voiture ou sur quelqu'un.

**Rappel :** L'installateur se doit de vérifier, qu'il n'y a aucune zone d'écrasement ou de cisaillement. Il se doit de prévoir tous les éléments de sécurité pour éliminer ces problèmes. Les indications des notices permettent de guider l'installateur.

Fiches produits téléchargeables sur : [www.cfi-extel.com](http://www.cfi-extel.com)



Service Hotline :  
0 892 350 069 (0,337€ TTC/min)